

ANEXO 2: CATÁLOGO FOTOGRÁFICO



Figura 1: Fachada principal, antes das obras de restauro de 1900.
(in http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPAArchives.aspx?id=092910cf-8eaa-4aa2-96d9-994cc361eaf1) [consultado em 24.01. 2013].




Figura 2: Fachada principal depois das obras de restauro de 1900.
(in http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPAArchives.aspx?id=092910cf-8eaa-4aa2-96d9-994cc361eaf1) [consultado em 24.01. 2013].



Figura 3: Pormenor de coluna da nave central, durante obras de 1900.
(in http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPAArchives.aspx?id=092910cf-8eaa-4aa2-96d9-994cc361eaf1) [consultado em 24.01. 2013].

SIPA FOTO.00516105



Figura 4: Cabeceira da Sé, durante obras de restauro de 1900.
(in http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPAArchives.aspx?id=092910cf-8eaa-4aa2-96d9-994cc361eaf1) [consultado em 24.01. 2013].



Figura 5: Cabeceira da Sé antes da intervenção das obras de restauro de 1900.
(in http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPAArchives.aspx?id=092910cf-8eaa-4aa2-96d9-994cc361eaf1) [consultado em 24.01. 2013].



Figura 6: Picagem do arco de acesso ao deambulatório, durante obras de restauro de 1900. (in http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPAArchives.aspx?id=092910cf-8eaa-4aa2-96d9-994cc361eaf1) [consultado em 24.01. 2013].



Figura 7: Capela- mor e transepto vistos da nave central, durante obras de restauro de 1900. (in http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPAArchives.aspx?id=092910cf-8eaa-4aa2-96d9-994cc361eaf1) [consultado em 24.01. 2013].



Figura 8: Nave central, durante obras de restauro de 1900. (in http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPAArchives.aspx?id=092910cf-8eaa-4aa2-96d9-994cc361eaf1) [consultado em 24.01. 2013].



Figura 9: Coluna da nave lateral e transepto com a base de cantaria substituída, durante obras de restauro de 1900. (in http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPAArchives.aspx?id=092910cf-8eaa-4aa2-96d9-994cc361eaf1) [consultado em 24.01. 2013].



Figura 10: Colunas da Nave, durante obras de restauro de 1900. (in http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPAArchives.aspx?id=092910cf-8eaa-4aa2-96d9-994cc361eaf1) [consultado em 24.01. 2013].



Figura 11: Pormenor da picagem das colunas da nave central, durante obras de restauro de 1900. (in http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPAArchives.aspx?id=092910cf-8eaa-4aa2-96d9-994cc361eaf1) [consultado em 24.01. 2013].



Figura 12: Pormenor da janela do primeiro tramo da ala sul, durante obras de restauro de 1900. (in http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPAArchives.aspx?id=092910cf-8eaa-4aa2-96d9-994cc361eaf1) [consultado em 24.01. 2013].



Figura 13: Rosácea e coro alto, durante as obras de restauro de 1900. (in http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPAArchives.aspx?id=092910cf-8eaa-4aa2-96d9-994cc361eaf1) [consultado em 24.01. 2013].



Figura 14: Janelas do deambulatório, durante obras de restauro de 1900. (in http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPAArchives.aspx?id=092910cf-8eaa-4aa2-96d9-994cc361eaf1) [consultado em 24.01. 2013].




Figura 15: Desobstrução da janela do deambulatório, durante obras de restauro de 1900. (in http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPAArchives.aspx?id=092910cf-8eaa-4aa2-96d9-994cc361eaf1) [consultado em 24.01. 2013].



Figura 16: Transepto durante obras de restauro de 1900. (in http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPAArchives.aspx?id=092910cf-8eaa-4aa2-96d9-994cc361eaf1) [consultado em 24.01. 2013].



Figura 17: Transepto antes das obras de restauro de 1900, lado norte. (in http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPAArchives.aspx?id=092910cf-8eaa-4aa2-96d9-994cc361eaf1) [consultado em 24.01. 2013].



Figura 18: Transepto durante obras de restauro de 1900, lado norte. (in http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPAArchives.aspx?id=092910cf-8eaa-4aa2-96d9-994cc361eaf1) [consultado em 24.01. 2013].




Figura 19: Reconstrução de arcos ogivais do claustro, durante obras de restauro de 1900. (in http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPAArchives.aspx?id=092910cf-8eaa-4aa2-96d9-994cc361eaf1) [consultado em 24.01. 2013].



Figura 20: Claustro após obras de restauro de 1900. (in http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPAArchives.aspx?id=092910cf-8eaa-4aa2-96d9-994cc361eaf1) [consultado em 24.01. 2013].



Figura 21: Demolição no casario no piso superior, durante obras de restauro de 1900. (in http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPAArchives.aspx?id=092910cf-8eaa-4aa2-96d9-994cc361eaf1) [consultado em 24.01. 2013].